

## **Se você vai testar**

Escrito por Administrator  
Qui, 07 de Agosto de 2008 01:18 -

---

Se você vai testar equipamentos elétricos, evite fazê-los diretamente na bateria/sistema elétrico do seu jipe. Se possível, tenha uma fonte chaveada de 13.8v por no mínimo 15A para esses testes, que devem ser feitos na bancada. Qualquer curto ou pane a fonte é preparada para isso.